



Inspection Report

鑑定日：2017/08/09

油圧ショベル(ミニ含む)

| 基本情報 | | | |
|----------|----------|------|----|
| メーカー | KOMATSU | | |
| 型式 | PC50MR-2 | | |
| 年式 | 2003 | | |
| 稼働時間 (h) | - | メーター | 不動 |
| シリアル番号 | 5045 | | |

| オプション | |
|------------|------------|
| CNP(キャノピー) | 走行スピード切り替え |
| マルチレバー | |
| 排土板 | |
| アームクレーン | |

| 作業機 | | | | |
|------------|-----|-------|------|--------|
| | | シリンダー | | ガタ |
| | | 油漏れ | 傷・サビ | |
| ブーム | (左) | 油にじみ | 傷あり | 状態確認不可 |
| | (右) | 該当なし | 該当なし | |
| アーム | | なし | 傷あり | 確認不可 |
| バケット | | なし | なし | 確認不可 |
| バケット幅 (mm) | - | | | |

| 外観に関する特記事項 |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ・リペイント ・左右カバーに凹みあり ・マルチレバー扉なし ・各種腐食あり |



| 足まわり | | |
|--------------|--------|--------|
| シュータイプ | ゴム | |
| スイングサークル | 状態確認不可 | |
| | 左 | 右 |
| キャタピラー幅 (mm) | 400 | 400 |
| アイドラー | 正常 | 正常 |
| スプロケット | 正常 | 正常 |
| ピンブッシュ | 状態確認不可 | 状態確認不可 |
| 上部ローラー | 正常 | 正常 |
| 下部ローラー | 状態確認不可 | 状態確認不可 |
| シューリンク | 状態確認不可 | 状態確認不可 |

| 作業機に関する特記事項 |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> クレーンフック欠品 ブームシリンダーメッキ剥がれ、錆あり アームシリンダー錆あり |



| 足まわりに関する特記事項 |
|--------------|
| 走行動作確認不可 |



| エンジン | |
|--------------|------------|
| エンジンモデル | 4D88E-5XAB |
| エンジンシリアルナンバー | 00288 |
| エンジン油漏れ | 油漏れなし |
| エンジンオイルゲージ | 正常 |
| ラジエーター(冷却水) | 正常 |
| 排気ガス色 | 状態確認不可 |
| ブローバイ | 状態確認不可 |
| エンジン音 | 状態確認不可 |
| 油圧ポンプ | 油漏れなし |
| ウォーターポンプ | 水漏れなし |
| オイルクーラー | 油漏れなし |
| 旋回モーター | 状態確認不可 |
| マルチレバー切り替え部 | 油漏れなし |

| 運転席に関する特記事項 |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ・左操作レバー腐食により作動不良 ・バックミラー、回転灯破損 ・キーシリンダーから鍵が抜けない |



| エンジンに関する特記事項 |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ・オイルパン付近よりオイル滲みあり ・エンジン始動確認不可 |



管理番号 2017080173