



Inspection Report

鑑定期日： 2019/02/22

ホイールローダー

基本情報

| | |
|----------|--------|
| メーカー | KUBOTA |
| 型式 | RA-601 |
| 年式 | 1994 |
| 稼働時間 (h) | 2164 |
| シリアル番号 | 10099 |


外観に関する特記事項



作業機

| | |
|----------------|-------|
| リフトアームシリンダー(左) | 油漏れなし |
| リフトアームシリンダー(右) | 油漏れなし |
| バケットシリンダー(左) | 油漏れなし |
| バケットシリンダー(右) | 油漏れなし |

作業機に関する特記事項



足まわり

| | |
|----------|------|
| フロントアクセル | 油にじみ |
| リアアクセル | 油にじみ |

運転席に関する特記事項

シート破れあり



エンジン

| | |
|--------------|--------|
| エンジンモデル | |
| エンジンシリアルナンバー | |
| エンジン油漏れ | 油にじみ |
| エンジンオイルゲージ | 正常 |
| 排気ガス色 | 無色(正常) |
| ブローバイ | なし |
| エンジン音 | 正常 |
| ウォーターポンプ | 水漏れなし |
| ラジエーター(冷却水) | 正常 |

足まわりに関する特記事項

走行不良



関係書類

| | |
|--------|----|
| 自動車検査証 | なし |
|--------|----|

エンジンに関する特記事項

エンジン下部のホース付近から油にじみ



管理番号 2019020506

※本鑑定期書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。