



Inspection Report

鉴定日 2018/07/22


挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	KOMATSU		
型号	PC40MR-2		
年式	2004		
工作时间	4222	汽车仪表盘	动
序列号	9160		

附属部件	
- CNP(冠层)	- 变速器
- 多杠杆	
- 推土版	
- EPA	


作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	有	小
铲斗宽度(mm)		515		

关于外观的特殊事项
- The cover around the multi lever is lost
- The right side cover is rusty




脚周边			
插座类型	铁		
摇摆圈	无漏油		
	左	右	
履带宽度	400	400	
惰轮	正常	异常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	正常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项
- The tip of the arm is slightly bent
- The bottom of the bucket has some holes and is slightly deformed
- The upper structure gradually drops by itself




引擎	
型号	4D88E-5XAB
序列号	2631
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无法确认状态
多杠杆	无漏油


关于脚周边的特殊事项
- The cover of the left travel motor is rusty
- The cover of the rotation motor is rusty
- The left track frame has some dents



关于驾驶座的特殊事项
- ROPS canopy
- The stay of the canopy is rusty
- The seat is partly worn



关于引擎的特殊事项
The upper part of the engine room is rusty



管理号码 2018070700