



Inspection Report

鑑定日：2018/07/22


油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	KOMATSU		
型式	PC40MR-2		
年式	2004		
稼働時間 (h)	4222	メーター	動
シリアル番号	9160		

オプション	
CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	
EPA	


作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	あり	小
バケット幅 (mm)	515			

外観に関する特記事項
<ul style="list-style-type: none"> マルチレバー切替部カバー欠品 右サイドカバー錆・腐食あり




足まわり		
シュータイプ	鉄	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	400	400
アイドラー	異常	異常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項
<ul style="list-style-type: none"> アーム先端曲がり小 バケット底板穴あり、曲がり大 作業機自然降下あり




足まわりに関する特記事項
<ul style="list-style-type: none"> 左走行モーターカバー腐食あり トラックフレーム底板腐食あり 左トラックフレーム中央部付近凹みあり




エンジン	
エンジンモデル	4D88E-5XAB
エンジンシリアルナンバー	2631
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	状態確認不可
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項
<ul style="list-style-type: none"> ROPS CANOPY付き キャノピー内側のステイまわりに錆・腐食大 運転席座面破れあり



エンジンに関する特記事項
エンジンルーム上部錆・腐食大



管理番号 2018070700