



# Inspection Report


鉴定日 2019/03/25

## 挖掘机(包含微挖)


基本信息			
厂家	HITACHI		
型号	ZX120-3		
年式	2008		
工作时间	4404	汽车仪表盘	动
序列号	HCM1R100J00081748		

附属部件	
- CAB(机舱)	- 变速器
	- 空调
- EPA	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无	无	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	无	大
铲斗宽度(mm)		890		


关于外观的特殊事项
サイドガードパイプ欠品あり


脚周边			
插座类型	铁		
摇摆圈	漏油		
	左	右	
履带宽度	500	500	
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	正常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项
・アイドリング時作業機でのリフトアップができない ・バケット底面の左右角摩耗のため破れあり


关于脚周边的特殊事项
旋回ガタ小あり


引擎	
型号	AJ-4JJ1XYSA-03
序列号	4JJ1-110512
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	渗油
多连杆	-

关于驾驶座的特殊事项
・バックカメラ付き ・運転席座面摩耗のため破れあり


关于引擎的特殊事项
ポンプ周りより異音小あり

管理号码 2019030878