



Inspection Report

鑑定日：2019/02/18

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報

| | | | |
|----------|----------|---|--|
| メーカー | CAT | | |
| 型式 | 308CCR | | |
| 年式 | 2006 | | |
| 稼働時間 (h) | メーター | 動 | |
| シリアル番号 | CPE03420 | | |


オプション

| | |
|-----------|------|
| CAB(キャビン) | エアコン |
| マルチレバー | |
| 排土板 | |
| アームクレーン | |
| EPA | |

作業機

| | | シリンダー | | ガタ |
|------------|-----|-------|------|----|
| | | 油漏れ | 傷・サビ | |
| ブーム | (左) | なし | なし | 小 |
| | (右) | 該当なし | 該当なし | |
| アーム | | なし | なし | なし |
| バケット | | なし | なし | 小 |
| バケット幅 (mm) | 710 | | | |

外観に関する特記事項



足まわり

| シュータイプ | 鉄 | |
|--------------|-------|-----|
| スイングサークル | 油漏れなし | |
| | 左 | 右 |
| キャタピラー幅 (mm) | 450 | 450 |
| アイドラー | 異常 | 正常 |
| スプロケット | 正常 | 正常 |
| ピンブッシュ | 正常 | 正常 |
| 上部ローラー | 正常 | 正常 |
| 下部ローラー | 正常 | 正常 |
| シューリンク | 正常 | 正常 |

作業機に関する特記事項



足まわりに関する特記事項

左右走行モーターの減速機より油にじみ



エンジン


| | |
|--------------|---------|
| エンジンモデル | 4M40-E1 |
| エンジンシリアルナンバー | |
| エンジン油漏れ | 油漏れなし |
| エンジンオイルゲージ | 正常 |
| ラジエーター(冷却水) | 正常 |
| 排気ガス色 | 無色(正常) |
| ブローパイ | なし |
| エンジン音 | 正常 |
| 油圧ポンプ | 油漏れなし |
| ウォーターポンプ | 水漏れなし |
| オイルクーラー | 油漏れなし |
| 旋回モーター | 油漏れなし |
| マルチレバー切り替え部 | 油漏れなし |

運転席に関する特記事項

- ・シートに破れあり
- ・アワーメーター不明(504h+?)



エンジンに関する特記事項



管理番号 2019020345