



Inspection Report

鑑定日：2017/08/10

油圧ショベル(ミニ含む)

| 基本情報 | | | |
|----------|---------|------|---|
| メーカー | YANMAR | | |
| 型式 | Vio20-3 | | |
| 年式 | 2005 | | |
| 稼働時間 (h) | 3351 | メーター | 動 |
| シリアル番号 | 31957B | | |

| オプション | |
|------------|------------|
| CNP(キャノピー) | 走行スピード切り替え |
| マルチレバー | |
| 排土板 | |
| EPA | |

| 作業機 | | | | |
|------------|-----|-------|------|----|
| | | シリンダー | | ガタ |
| | | 油漏れ | 傷・サビ | |
| ブーム | (左) | なし | なし | 小 |
| | (右) | 該当なし | 該当なし | |
| アーム | | なし | なし | なし |
| バケット | | なし | なし | 小 |
| バケット幅 (mm) | 420 | | | |

| 外観に関する特記事項 |
|------------|
| リペイント |




| 足まわり | | |
|--------------|-------|-----|
| シュータイプ | ゴム | |
| スイングサークル | 油漏れなし | |
| | 左 | 右 |
| キャタピラー幅 (mm) | 250 | 250 |
| アイドラー | 正常 | 正常 |
| スプロケット | 正常 | 正常 |
| ピンブッシュ | 正常 | 正常 |
| 上部ローラー | 正常 | 正常 |
| 下部ローラー | 異常 | 異常 |
| シューリンク | 正常 | 正常 |

| 作業機に関する特記事項 |
|-------------|
|-------------|




| 足まわりに関する特記事項 |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ・ゴムクローラー経年劣化、摩耗あり ・右アイドラー油しみ ・左右下部ローラーの一部より油しみ ・走行動作確認不可 |




| エンジン | |
|--------------|----------|
| エンジンモデル | 3TNV76-P |
| エンジンシリアルナンバー | 12851 |
| エンジン油漏れ | 油漏れなし |
| エンジンオイルゲージ | 正常 |
| ラジエーター(冷却水) | 正常 |
| 排気ガス色 | 無色(正常) |
| ブローバイ | なし |
| エンジン音 | 正常 |
| 油圧ポンプ | 油漏れなし |
| ウォーターポンプ | 水漏れなし |
| オイルクーラー | 油漏れなし |
| 旋回モーター | 状態確認不可 |
| マルチレバー切り替え部 | 油漏れなし |

| 運転席に関する特記事項 |
|-------------|
|-------------|



| エンジンに関する特記事項 |
|--------------|
|--------------|



管理番号 2017080108