



# Inspection Report

鉴定日 2019/02/19

## 挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	KUBOTA		
型号	U-10-3		
年式			
工作时间	4794	汽车仪表盘	动
序列号	14326		

附属部件	
- 多杠杆	- 变速器
- 推土版	


作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	无	大
铲斗宽度(mm)		345		

关于外观的特殊事项
作業灯割れ




脚周边		
插座类型	橡胶	
摇摆圈	漏油	
	左	右
履带宽度	180	180
惰轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

关于作业机的特殊事项
・走行中に旋回すると左蛇行する
・排土板曲がり



关于脚周边的特殊事项
右側ゴムシュー切れ



引擎	
型号	D722
序列号	6R1426
发动机漏油	渗油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无法确认状态
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无法确认状态
多杠杆	无法确认状态

关于驾驶座的特殊事项
シートに破れあり



关于引擎的特殊事项



管理号码 2019020497