



Inspection Report

鑑定日：2019/02/19

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報

メーカー	KUBOTA		
型式	U-10-3		
年式			
稼働時間 (h)	4794	メーター	動
シリアル番号	14326		

オプション


マルチレバー	走行スピード切り替え
排土板	

作業機

		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	なし	大
バケット幅 (mm)	345			


外観に関する特記事項

作業灯割れ



作業機に関する特記事項

- ・走行中に旋回すると左蛇行する
- ・排土板曲がり




足まわり

シュータイプ	ゴム	
スイングサークル	油漏れ	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	180	180
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

足まわりに関する特記事項

右側ゴムシュー切れ




エンジン


エンジンモデル	D722
エンジンシリアルナンバー	6R1426
エンジン油漏れ	油にじみ
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	状態確認不可
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	状態確認不可
マルチレバー切り替え部	状態確認不可

運転席に関する特記事項

シートに破れあり



エンジンに関する特記事項



管理番号 2019020497