



# Inspection Report

鑑定日：2018/05/16


## 油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	KOBELCO		
型式	SK200-6E		
年式	2004		
稼働時間 (h)	10254	メーター	動
シリアル番号	YN09-35932		

オプション	
CAB(キャビン)	走行スピード切り替え
マルチレバー	エアコン 共用配管


作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	なし
	(右)	なし	なし	
アーム		なし	なし	なし
バケット		なし	なし	なし
バケット幅 (mm)		1030		

外観に関する特記事項
<ul style="list-style-type: none"> <li>・全体的に擦り傷あり</li> <li>・カウンターウエイトに凹みあり</li> </ul>




足まわり		
シュータイプ	鉄	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	600	600
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項
<ul style="list-style-type: none"> <li>・アームに凹みあり</li> <li>・5本配管</li> </ul>



足まわりに関する特記事項
<ul style="list-style-type: none"> <li>・左右シューたるみあり</li> <li>・右シュープレート破損あり</li> </ul>




エンジン	
エンジンモデル	6D34-TLU2D
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項
<ul style="list-style-type: none"> <li>・シートに穴あり</li> <li>・エアコンの不良</li> </ul>



エンジンに関する特記事項



管理番号 2018050415