

| 基本情報     |                   |      |   |
|----------|-------------------|------|---|
| メーカー     | KOMATSU           |      |   |
| 型式       | PC45MR-5          |      |   |
| 年式       | 2019              |      |   |
| 稼働時間 (h) | 3853              | メーター | 動 |
| シリアル番号   | KMTPC259CKE032754 |      |   |

| オプション      |            |
|------------|------------|
| CNP(キャノピー) | 走行スピード切り替え |
| 排土板        |            |

| 作業機        |     |       |      |    |
|------------|-----|-------|------|----|
|            |     | シリンダー |      | ガタ |
|            |     | 油漏れ   | 傷・サビ |    |
| ブーム        | (左) | 油にじみ  | なし   | 小  |
|            | (右) | 該当なし  | 該当なし |    |
| アーム        |     | なし    | なし   | 小  |
| バケット       |     | 油にじみ  | なし   | 大  |
| バケット幅 (mm) |     | 570   |      |    |

| 外観に関する特記事項 |
|------------|
| ・外板傷、へこみあり |



| 足まわり         |       |     |
|--------------|-------|-----|
| シュータイプ       | ゴム    |     |
| スイングサークル     | 油漏れなし |     |
|              | 左     | 右   |
| キャタピラー幅 (mm) | 400   | 400 |
| アイドラー        | 正常    | 正常  |
| スプロケット       | 正常    | 正常  |
| ピンブッシュ       | 正常    | 正常  |
| 上部ローラー       | 正常    | 正常  |
| 下部ローラー       | 正常    | 正常  |
| シューリンク       | 正常    | 正常  |

| 作業機に関する特記事項 |
|-------------|
|             |



| 足まわりに関する特記事項 |
|--------------|
| ・右上部ローラー部品欠品 |



| エンジン         |        |
|--------------|--------|
| エンジンモデル      |        |
| エンジンシリアルナンバー |        |
| エンジン油漏れ      | 油漏れなし  |
| エンジンオイルゲージ   | 正常     |
| ラジエーター(冷却水)  | 正常     |
| 排気ガス色        | 無色(正常) |
| ブローパイ        | なし     |
| エンジン音        | 正常     |
| 油圧ポンプ        | 油漏れなし  |
| ウォーターポンプ     | 水漏れなし  |
| オイルクーラー      | 油漏れなし  |
| 旋回モーター       | 油漏れなし  |
| マルチレバー切り替え部  | -      |

| 運転席に関する特記事項 |
|-------------|
|             |



| エンジンに関する特記事項 |
|--------------|
|              |



管理番号 3000088603