



Inspection Report

鉴定日 2018/12/11


挖掘机(包含微挖)

| 基本信息 | | | |
|------|-------------------|-------|---|
| 厂家 | SUMITOMO | | |
| 型号 | SH120-3 | | |
| 年式 | 2008 | | |
| 工作时间 | 5996 | 汽车仪表盘 | 动 |
| 序列号 | SMT120A3E00SC7779 | | |

| 附属部件 | |
|-----------|------|
| - CAB(机舱) | - 空调 |
| - 多杠杆 | |
| - 手臂起重机 | |

| 作业机 | | | | |
|----------|-----|-----|-------|------|
| | | 汽缸 | | 松/晃动 |
| | | 漏油 | 刮伤/生锈 | |
| 动臂 | (左) | 无 | 无 | 无 |
| | (右) | 无 | 无 | |
| 铲臂 | | 无 | 无 | 无 |
| 铲斗 | | 无 | 无 | 小 |
| 铲斗宽度(mm) | | 880 | | |

| 关于外观的特殊事项 |
|---------------|
| キャビンのガラスに割れあり |



| 脚周边 | | |
|------|------|-----|
| 插座类型 | 履带种类 | |
| 摇摆圈 | 无漏油 | |
| | 左 | 右 |
| 履带宽度 | 500 | 500 |
| 惰轮 | 正常 | 正常 |
| 链轮 | 正常 | 正常 |
| 衬套 | 正常 | 正常 |
| 上部滚轮 | 正常 | 正常 |
| 下部滚轮 | 正常 | 正常 |
| 鞋帮 | 正常 | 正常 |

| 关于作业机的特殊事项 |
|------------|
|------------|



| 关于脚周边的特殊事项 |
|------------|
|------------|



| 引擎 | |
|----------|-------------|
| 型号 | BB-4BC1 TRA |
| 序列号 | |
| 发动机漏油 | 无漏油 |
| 机油标尺 | 正常 |
| 散热器(冷却水) | 正常 |
| 排气颜色 | 正常 |
| 串气 | 无 |
| 发动机声音 | 正常 |
| 液压泵 | 无漏油 |
| 水泵 | 无漏水 |
| 柴油散热器 | 无漏油 |
| 回转马达 | 无法确认状态 |
| 多杠杆 | 无漏油 |

| 关于驾驶座的特殊事项 |
|------------|
|------------|



| 关于引擎的特殊事项 |
|-----------|
|-----------|



管理号码 2019010211