



Inspection Report

鉴定日 2024/05/29

挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	KOMATSU		
型号	PC38UU-3		
年式	2008		
工作时间	汽车仪表盘 动		
序列号	KMTPC018J05010072		

附属部件	
- CNP(冠层)	- 变速器
- 推土版	


作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	无	大
铲斗宽度(mm)		510		

关于外观的特殊事项
・カバー凹み、錆




脚周边			
插座类型	履带种类		
摇摆圈	无漏油		
		左	右
履带宽度	300	300	
惰轮	异常	异常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	正常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项
・アーム亀裂あり ・バケットコンクリート付着




引擎	
型号	
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多连杆	-

关于脚周边的特殊事项
・左右アイドラ飛びだし



关于驾驶座的特殊事项
・モニター不具合(アワーメーター浸水して見えない) ・モニターレンズ割れ ・運転席シート破れ



关于引擎的特殊事项



管理号码 3000058857