



Inspection Report

鉴定日 2019/02/08


挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	KUBOTA		
型号	U-30-3S		
年式	2005		
工作时间	汽车仪表盘	#N/A	
序列号	60874		

附属部件	
- CNP(冠层)	- 变速器
- 多杠杆	
- 推土版	- 断路器管道
- EPA	


作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	无
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	无
铲斗		无	无	无
铲斗宽度(mm)		428		

关于外观的特殊事项
<ul style="list-style-type: none"> ・車体全体老朽、サビ ・左スカート部凹み




脚周边			
插座类型	橡胶		
摇摆圈	无漏油		
	左	右	
履带宽度	300	300	
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	正常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项
<ul style="list-style-type: none"> ・ブレーカー配管ホース劣化、めくれ箇所あり ・バケットツース摩耗




引擎	
型号	D1503
序列号	05S0679
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无法确认状态
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无适当
多杠杆	无漏油


关于脚周边的特殊事项
<ul style="list-style-type: none"> ・ゴムシュー摩耗、劣化



关于驾驶座的特殊事项
<ul style="list-style-type: none"> ・シート亀裂 ・メーター交換歴あり(2183h+1322h)



关于引擎的特殊事项
<ul style="list-style-type: none"> ・マフラー劣化により穴あり ・マフラーからエキゾーストの間に亀裂あり ・オーバーヒート歴あり



管理号码 2019020027