



# Inspection Report

鉴定日 2019/02/08

## 挖掘机(包含微挖)

| 基本信息 |         |      |  |
|------|---------|------|--|
| 厂家   | KUBOTA  |      |  |
| 型号   | U-20-3S |      |  |
| 年式   | 2006    |      |  |
| 工作时间 | 汽车仪表盘   | #N/A |  |
| 序列号  | 10871   |      |  |

| 附属部件      |       |
|-----------|-------|
| - CNP(冠层) | - 变速器 |
| - 多杠杆     |       |
| - 推土版     |       |
| - EPA     |       |

| 作业机      |     |     |       |      |
|----------|-----|-----|-------|------|
|          |     | 汽缸  |       | 松/晃动 |
|          |     | 漏油  | 刮伤/生锈 |      |
| 动臂       | (左) | 无   | 无     | 无    |
|          | (右) | 无适当 | 无适当   |      |
| 铲臂       |     | 无   | 无     | 无    |
| 铲斗       |     | 无   | 无     | 无    |
| 铲斗宽度(mm) |     | 600 |       |      |

| 关于外观的特殊事项  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・車体全体老朽、塗装サビ</li> <li>・右サイド凹み</li> <li>・バケットシリンダーシール劣化</li> </ul> |



| 脚周边  |     |     |
|------|-----|-----|
| 插座类型 | 橡胶  |     |
| 摇摆圈  | 无漏油 |     |
|      | 左   | 右   |
| 履带宽度 | 250 | 250 |
| 惰轮   | 正常  | 正常  |
| 链轮   | 正常  | 正常  |
| 衬套   | 正常  | 正常  |
| 上部滚轮 | 正常  | 正常  |
| 下部滚轮 | 正常  | 正常  |
| 鞋帮   | 正常  | 正常  |

| 关于作业机的特殊事项   |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・右側操作レバー油漏れ</li> <li>・標準バケット欠品</li> <li>・写真のバケットでの販売</li> </ul> |



| 关于脚周边的特殊事项 |
|------------|
| ゴムシュー摩耗    |



| 引擎       |        |
|----------|--------|
| 型号       | D1105  |
| 序列号      | 6W8050 |
| 发动机漏油    | 渗油     |
| 机油标尺     | 正常     |
| 散热器(冷却水) | 正常     |
| 排气颜色     | 正常     |
| 串气       | 有      |
| 发动机声音    | 正常     |
| 液压泵      | 无漏油    |
| 水泵       | 无漏水    |
| 柴油散热器    | 无漏油    |
| 回转马达     | 无适当    |
| 多杠杆      | 无漏油    |

| 关于驾驶座的特殊事项   |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・シート亀裂あり</li> <li>・メーター交換歴あり(914h+4218h)</li> </ul> |



| 关于引擎的特殊事项   |
|-------------|
| エレメント周辺油にじみ |



管理号码 2019020026