



Inspection Report

鑑定日： 2019/02/08


油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	KUBOTA		
型式	U-20-3S		
年式	2006		
稼働時間 (h)	メーター	交換	
シリアル番号	10871		

オプション	
CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	
EPA	


作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	なし
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	なし
バケット		なし	なし	なし
バケット幅 (mm)		600		

外観に関する特記事項
<ul style="list-style-type: none"> ・車体全体老朽、塗装サビ ・右サイド凹み ・バケットシリンダーシール劣化



足まわり		
シュータイプ	ゴム	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	250	250
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項
<ul style="list-style-type: none"> ・右側操作レバー油漏れ ・標準バケット欠品 ・写真のバケットでの販売



足まわりに関する特記事項
ゴムシュー摩耗




エンジン	
エンジンモデル	D1105
エンジンシリアルナンバー	6W8050
エンジン油漏れ	油にじみ
エンジンオイルゲージ	オイル色異常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	あり
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	該当なし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項
<ul style="list-style-type: none"> ・シート亀裂あり ・メーター交換歴あり(914h+4218h)



エンジンに関する特記事項
エレメント周辺油にじみ



管理番号 2019020026