



Inspection Report

鉴定日 2019/02/08


挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	KUBOTA		
型号	U-30-5		
年式	2011		
工作时间	5058	汽车仪表盘	动
序列号	72683		

附属部件	
- CNP(冠层)	- 变速器
- 多杠杆	
- 推土版	
- EPA	


作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	无
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	无
铲斗		无	无	无
铲斗宽度(mm)		670		

关于外观的特殊事项
<ul style="list-style-type: none"> ・右側凹みあり ・ブームシリンダー(カバー)ガタ ・エンジンカバーヒンジ破損及び右側凹み



脚周边			
插座类型	橡胶		
摇摆圈	无漏油		
	左	右	
履带宽度	300	300	
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	正常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项
<ul style="list-style-type: none"> ・油圧ポンプアダプターオイルにじみ ・コントロールバルブ付近油漏れ ・バケット底面摩耗 ・標準バケット欠品 ・写真のバケットでの販売



关于脚周边的特殊事项
ゴムシュー摩耗




引擎	
型号	D1703
序列号	AY1347
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无法确认状态
发动机声音	正常
液压泵	渗油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无适当
多杠杆	无漏油

关于驾驶座的特殊事项



关于引擎的特殊事项
エンジンオイル劣化



管理号码

2019020028