



Inspection Report

鉴定日 2023/12/01

挖掘机(包含微挖)

| 基本信息 | | | |
|------|-------------------|-------|---|
| 厂家 | KOMATSU | | |
| 型号 | PC38UU-5 | | |
| 年式 | 2014 | | |
| 工作时间 | 3874 | 汽车仪表盘 | 动 |
| 序列号 | KMTPC220LEE016343 | | |

| 附属部件 | |
|-----------|-------|
| - CNP(冠层) | - 变速器 |
| - 推土版 | |
| - 手臂起重机 | |

| 作业机 | | | | |
|----------|-----|-----|-------|------|
| | | 汽缸 | | 松/晃动 |
| | | 漏油 | 刮伤/生锈 | |
| 动臂 | (左) | 无 | 无 | 小 |
| | (右) | 无适当 | 无适当 | |
| 铲臂 | | 无 | 无 | 小 |
| 铲斗 | | 无 | 无 | 小 |
| 铲斗宽度(mm) | | 520 | | |

| 关于外观的特殊事项 |
|-----------|
| ·外板左カバー欠品 |




| 脚周边 | | | |
|------|------|-----|---|
| 插座类型 | 履带种类 | | |
| 摇摆圈 | 渗油 | | |
| | | 左 | 右 |
| 履带宽度 | 300 | 300 | |
| 惰轮 | 异常 | 异常 | |
| 链轮 | 正常 | 正常 | |
| 衬套 | 正常 | 正常 | |
| 上部滚轮 | 正常 | 正常 | |
| 下部滚轮 | 正常 | 正常 | |
| 鞋帮 | 正常 | 正常 | |

| 关于作业机的特殊事项 |
|------------|
|------------|



| 关于脚周边的特殊事项 |
|-------------|
| ·左右アイドラ飛び出し |



| 引擎 | |
|----------|-------------|
| 型号 | 3D88E-6BPCB |
| 序列号 | 26341 |
| 发动机漏油 | 无漏油 |
| 机油标尺 | 正常 |
| 散热器(冷却水) | 正常 |
| 排气颜色 | 正常 |
| 串气 | 无 |
| 发动机声音 | 正常 |
| 液压泵 | 无漏油 |
| 水泵 | 无漏水 |
| 柴油散热器 | 无漏油 |
| 回转马达 | 无漏油 |
| 多连杆 | 无漏油 |

| 关于驾驶座的特殊事项 |
|------------|
|------------|



| 关于引擎的特殊事项 |
|-----------|
|-----------|



管理号码 3000053519