



Inspection Report

鉴定日 2026/05/19

挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	KUBOTA		
型号	U-17-3A		
年式	2025		
工作时间	56	汽车仪表盘	动
序列号	KBCAZ24ATS3E55093		


附属部件	
- CNP(冠层)	- 变速器
- 多杠杆	
- 推土版	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	无
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	无
铲斗		无	无	无
铲斗宽度(mm)		500		


关于外观的特殊事项


脚周边			
	插座类型	橡胶	
	摇摆圈	无漏油	
		左	右
履带宽度	230	230	
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	正常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项


关于脚周边的特殊事项
·可变脚仕様機(動作確認済み)


引擎	
型号	D902
序列号	4SH1022
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	无法确认状态
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无法确认状态
多杠杆	无漏油

关于驾驶座的特殊事项
·マスターキー、スペアキー付属


关于引擎的特殊事项


管理号码 3000084978