

Inspection Report

挖掘机(包含微挖)

基本信息	
厂家	YANMAR
型号	B6-5
年式	2004
工作时间	汽车仪表盘 #N/A
序列号	50842B

附属部件		
- CNP(冠层	릋)	- 变速器
- 多杠杆		
- 推土版		

		汽缸		
	漏油	刮伤/生锈	松/晃动	
(左)	无	无	无法确认状态	
(右)	无适当	无适当	767A7F7 9(1)(1)	
铲臂	无	无	无法确认	
铲斗	无	无	无法确认	
铲斗宽度(mm)				
	(右) 铲臂 铲斗	漏油 (左) 无 (右) 无适当 铲臂 无	漏油 刮伤/生锈 (左) 无 无 (右) 无适当 无适当 铲骨 无 无 无 无 无	

脚周边		
插座类型	橡胶	
摇摆圈	无法确认状态	
	左	右
履带宽度	400	400
惰轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

引擎	
型号	4TNV88-XBV
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	生锈/油
散热器(冷却水)	无法确认状态
排气颜色	无法确认状态
串气	无法确认状态
发动机声音	无法确认状态
液压泵	渗油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无法确认状态
多杠杆	无漏油

关于外观的特殊事项

关于作业机的特殊事项

- Oil oozing from the blade cylinder
- The bucket in the picture is not for sale
- Upper structure movement is unchecked



关于脚周边的特殊事项

- The right rubber shoe has deteriorated over time and is partly cracked
- Traveling motion is unchecked



关于驾驶座的特殊事项

- Oil oozing from the left lever
- The seat is partly torn
- The hour meter has been replaced (216h+?)



关于引擎的特殊事 项

Engine movement is unchecked (unable to start)



管理号码

2018061030