



Inspection Report


鉴定日 2019/05/13

挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	KUBOTA		
型号	U-40-5		
年式	2007		
工作时间	3218	汽车仪表盘	#N/A
序列号	70037		


附属部件	
- CNP(冠层)	- 变速器
- 多杠杆	
- 推土版	- 管道

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	无
铲斗		无	无	小
铲斗宽度(mm)		540		

关于外观的特殊事项
コーションプレートシールが破れている


脚周边		
插座类型	履带种类	
摇摆圈	无漏油	
	左	右
履带宽度	400	400
惰轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

关于作业机的特殊事项


关于脚周边的特殊事项
・スプロケットに錆び ・ゴムパッド経年劣化


引擎	
型号	V2203
序列号	7J3233
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无法确认状态
多杠杆	渗油

关于驾驶座的特殊事项
シートに破れあり メーター交換 484+2734HR


关于引擎的特殊事项


管理号码 2019050296