


| 基本情報 | | | |
|----------|---------|------|---|
| メーカー | KUBOTA | | |
| 型式 | RX-306E | | |
| 年式 | 2018 | | |
| 稼働時間 (h) | 5577 | メーター | 動 |
| シリアル番号 | 24368 | | |

| オプション | |
|-------------|------------|
| CNP (キャノピー) | 走行スピード切り替え |
| マルチレバー | |
| 排土板 | |
| アームクレーン | |

| 作業機 | | | | |
|------------|-----|-------|------|----|
| | | シリンダー | | ガタ |
| | | 油漏れ | 傷・サビ | |
| ブーム | (左) | なし | なし | 小 |
| | (右) | 該当なし | 該当なし | |
| アーム | | 油漏れ | なし | 小 |
| バケット | | 油漏れ | なし | 小 |
| バケット幅 (mm) | | 300 | | |

| 外観に関する特記事項 |
|---|
| ・コーションプレートに傷あり ・外板小傷、錆、凹みあり ・マフラー破損 |



| 足まわり | | |
|--------------|-------|-----|
| シュータイプ | ゴム | |
| スイングサークル | 油漏れなし | |
| | 左 | 右 |
| キャタピラー幅 (mm) | 300 | 300 |
| アイドラー | 正常 | 正常 |
| スプロケット | 異常 | 異常 |
| ピンブッシュ | 正常 | 正常 |
| 上部ローラー | 正常 | 正常 |
| 下部ローラー | 正常 | 正常 |
| シューリンク | 正常 | 正常 |

| 作業機に関する特記事項 |
|-------------|
| |



| 足まわりに関する特記事項 |
|--------------|
| ・ゴムシュー劣化 |




| エンジン | |
|--------------|---------|
| エンジンモデル | D1703 |
| エンジンシリアルナンバー | 7JN3766 |
| エンジン油漏れ | 油漏れなし |
| エンジンオイルゲージ | 正常 |
| ラジエーター(冷却水) | 正常 |
| 排気ガス色 | 無色(正常) |
| ブローパイ | なし |
| エンジン音 | 正常 |
| 油圧ポンプ | 油漏れなし |
| ウォーターポンプ | 水漏れなし |
| オイルクーラー | 油漏れなし |
| 旋回モーター | 油漏れなし |
| マルチレバー切り替え部 | 油漏れなし |

| 運転席に関する特記事項 |
|--------------------|
| ・座面破れ ・マスターキーあり |



| エンジンに関する特記事項 |
|--------------|
| |



管理番号 3000079501