



Inspection Report

鉴定日 2024/12/14


挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	KOMATSU		
型号	B3-6A		
年式	2008		
工作时间	汽车仪表盘	动	
序列号	62031B		

附属部件	
- CNP(冠层)	- 变速器
- 多杠杆	
- 推土版	
- EPA	


作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	无	小
铲斗宽度(mm)		570		

关于外观的特殊事项
・リペイント ・使用に伴う傷、錆あり




脚周边			
	插座类型	橡胶	
		摇摆圈	
		左	右
履带宽度	300	300	
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	正常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项
・サイドカッター欠品




关于脚周边的特殊事项
・左下部ローラー一部にじみあり



引擎	
型号	
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多杠杆	无漏油

关于驾驶座的特殊事项
・アワメーター不明



关于引擎的特殊事项



管理号码 3000067039