



# Inspection Report

鉴定日 2019/03/25

## 挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	KOBELCO		
型号	SK200-8		
年式	2011		
工作时间	4830	汽车仪表盘	动
序列号	YN12-59973		

附属部件	
- CAB(机舱)	- 变速器
- 多杠杆	- 空调
- 手臂起重机	
- EPA	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无	无	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	有	大
铲斗宽度(mm)		1040		

关于外观的特殊事项
<ul style="list-style-type: none"> <li>・塩害によるサビ、腐食多数(写真をご覧ください)</li> <li>・本体打刻一部不鮮明な数字あり</li> <li>・右側面のカバー凹みあり</li> </ul>



脚周边			
插座类型	铁		
摇摆圈	无漏油		
	左	右	
履带宽度	600	600	
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	正常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项
<ul style="list-style-type: none"> <li>・アーム内側1面補強あり</li> <li>・アーム両側 膨らみ小あり</li> <li>・バケット底面摩耗のため凹み変形あり</li> </ul>



关于脚周边的特殊事项
左右トラックフレーム腐食あり



引擎	
型号	EA-J05E-TA
序列号	-
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	渗油
多杠杆	无漏油

关于驾驶座的特殊事项



关于引擎的特殊事项
<ul style="list-style-type: none"> <li>・マフラー先腐食のため破れあり</li> <li>・塩害によるサビ少々あり</li> </ul>

管理号码 2019030877