



# Inspection Report

鑑定日：2019/03/25

## 油圧ショベル(ミニ含む)

### 基本情報

|          |            |      |   |
|----------|------------|------|---|
| メーカー     | KOBELCO    |      |   |
| 型式       | SK200-8    |      |   |
| 年式       | 2011       |      |   |
| 稼働時間 (h) | 4830       | メーター | 動 |
| シリアル番号   | YN12-59973 |      |   |

### オプション

|           |            |
|-----------|------------|
| CAB(キャビン) | 走行スピード切り替え |
| マルチレバー    | エアコン       |
| アームクレーン   |            |
| EPA       |            |

### 作業機

|            |      | シリンダー |      | ガタ |
|------------|------|-------|------|----|
|            |      | 油漏れ   | 傷・サビ |    |
| ブーム        | (左)  | なし    | なし   | 小  |
|            | (右)  | なし    | なし   |    |
| アーム        |      | なし    | なし   | 小  |
| バケット       |      | なし    | あり   | 大  |
| バケット幅 (mm) | 1040 |       |      |    |

### 外観に関する特記事項

- ・塩害によるサビ、腐食多数(写真をご覧ください)
- ・本体打刻一部不鮮明な数字あり
- ・右側面のカバー凹みあり



### 足まわり

|              |       |     |
|--------------|-------|-----|
| シュータイプ       | 鉄     |     |
| スイングサークル     | 油漏れなし |     |
|              | 左     | 右   |
| キャタピラー幅 (mm) | 600   | 600 |
| アイドラー        | 正常    | 正常  |
| スプロケット       | 正常    | 正常  |
| ピンブッシュ       | 正常    | 正常  |
| 上部ローラー       | 正常    | 正常  |
| 下部ローラー       | 正常    | 正常  |
| シューリンク       | 正常    | 正常  |

### 作業機に関する特記事項

- ・アーム内側1面補強あり
- ・アーム両側 膨らみ小あり
- ・バケット底面摩耗のため凹み変形あり



### 足まわりに関する特記事項

- 左右トラックフレーム腐食あり



### エンジン

|              |            |
|--------------|------------|
| エンジンモデル      | EA-J05E-TA |
| エンジンシリアルナンバー | -          |
| エンジン油漏れ      | 油漏れなし      |
| エンジンオイルゲージ   | 正常         |
| ラジエーター(冷却水)  | 正常         |
| 排気ガス色        | 無色(正常)     |
| ブローパイ        | なし         |
| エンジン音        | 正常         |
| 油圧ポンプ        | 油漏れなし      |
| ウォーターポンプ     | 水漏れなし      |
| オイルクーラー      | 油漏れなし      |
| 旋回モーター       | 油にじみ       |
| マルチレバー切り替え部  | 油漏れなし      |

### 運転席に関する特記事項

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



### エンジンに関する特記事項

- ・マフラー先腐食のため破れあり
- ・塩害によるサビ少々あり



管理番号 2019030877