



Inspection Report

鑑定日： 2018/05/29

ローラー

基本情報

メーカー	HITACHI
型式	RC45-2
年式	
稼働時間 (h)	1370
シリアル番号	60220936

エンジン

エンジンモデル	
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油にじみ
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
ウォーターポンプ	水漏れなし
ラジエーター(冷却水)	正常


外観に関する特記事項

フロントスクレーパーのゴム欠品




足まわりに関する特記事項

右タイヤの二本目に傷あり



運転席に関する特記事項

- ・ウインカー、ハザード、ヘッドライト不灯
- ・散水モーター不動
- ・パイプレーター、パーキングスイッチ正常



エンジンに関する特記事項

- ・前後進バルブ付近よりにじみあり
- ・噴射ノズル付近よりにじみあり
- ・フロント振動モーターよりにじみあり
- ・リア駆動部品付近のホースよりにじみあり



管理番号

2018050709

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。