



Inspection Report

鉴定日 2024/03/23

挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	KOMATSU		
型号	PC228US-11		
年式	2019		
工作时间	7841	汽车仪表盘	动
序列号	KMTPC276AKC006933		

附属部件	
- CAB(机舱)	- 变速器
- 多杠杆	- 空调

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无	无	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	无	小
铲斗宽度(mm)		1170		

关于外观的特殊事项

脚周边			
插座类型	履带种类		
摇摆圈	无漏油		
		左	右
履带宽度	600	600	
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	正常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项
・作業機汚れ付着

引擎	
型号	
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多杠杆	无漏油

关于脚周边的特殊事项
・足回り汚れ付着あり

关于驾驶座的特殊事项

关于引擎的特殊事项
・エンジンルーム内汚れ付着あり

管理号码 3000057023