

### **Inspection Report**

鑑定日: 2024/07/31

#### 油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報	
メーカー	YANMAR
型式	Vi040-5B
年式	2012
稼働時間 (h)	5232 メーター 動
シリアル番号	58644

オプション			
	CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え	
	マルチレバー		
	排土板	共用配管	

作業機					
		シリンダー		ガタ	
		油漏れ	傷・サビ	73.7	
ブーム	(左)	油にじみ	傷あり	小	
	(右)	該当なし	該当なし		
アーム		なし	傷あり	小	
バケット バケット幅 (mm)		なし	なし	小	
		550			

足まわり		
シュータイプ	ゴム	
スイングサークル	油にじみ	
	左	右
キャタピラ―幅 (mm)	350	350
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

シューリング	<b>正</b> 吊	正吊
エンジン		
エンジンモデル		
エンジンシリアルナンバー	L6242	
エンジン油漏れ	油漏れなし	
エンジンオイルゲージ	正常	
ラジエーター(冷却水)	正常	
排気ガス色	無色(正常)	
ブローバイ	あり	
エンジン音	正常	
油圧ポンプ	油漏れ	
ウォーターポンプ	水漏れなし	
オイルクーラー	油漏れなし	
旋回モーター	状態確認不可	

マルチレバー切り替え部 油漏れなし

# 外観に関する特記事項 ・カバー錆、傷、へこみあり ・キャノピーへこみ、割れあり

#### 作業機に関する特記事項

- ・スイングシリンダー油漏れあり ・サイドカッター欠品 ・アーム補強あり ・油圧ポンプ付近より異音あり ・走行曲がりあり ・スイング、アーム、バケット、左走行の動き悪い ・アンダーカバー油にじみあり ・クイックヒッチ付き



#### 足まわりに関する特記事項

- ・ゴムキャタ切れあり
- ・左右走行減速機にじみ
- ・右下部ローラー2個油にじみあり



## 運転席に関する特記事項 運転席シート破れ

