



Inspection Report

鉴定日 2024/07/31


挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	YANMAR		
型号	VI040-5B		
年式	2012		
工作时间	5232	汽车仪表盘	动
序列号	58644		

附属部件	
- CNP(冠层)	- 变速器
- 多杠杆	
- 推土版	- 管道


作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	渗油	有刮伤	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	有刮伤	小
铲斗		无	无	小
铲斗宽度(mm)		550		

关于外观的特殊事项
<ul style="list-style-type: none">カバー錆、傷、へこみありキャノピーへこみ、割れあり




脚周边			
	插座类型	橡胶	
	摇摆圈	Loading...	
		左	右
履带宽度	350	350	
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	正常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项
<ul style="list-style-type: none">スイングシリンダー油漏れありサイドカッター欠品アーム補強あり油圧ポンプ付近より異音あり走行曲がりありスイング、アーム、バケット、左走行の動き悪いアンダーカバー油にじみありクイックヒッチ付き




关于脚周边的特殊事项
<ul style="list-style-type: none">ゴムキヤタ切れあり左右走行減速機にじみ右下部ローラー2個油にじみあり



引擎	
型号	
序列号	L6242
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	Loading...
发动机声音	正常
液压泵	漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无法确认状态
多杠杆	无漏油

关于驾驶座的特殊事项
<ul style="list-style-type: none">運転席シート破れ



关于引擎的特殊事项
<ul style="list-style-type: none">ブローバイ小あり



管理号码 3000061569