



# Inspection Report

鉴定日 2018/12/12

## 挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	YANMAR		
型号	B3-6		
年式	2009		
工作时间	3470	汽车仪表盘	动
序列号	60568B		

附属部件	
- CNP(冠层)	
- 多杠杆	
- 推土版	
- EPA	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	无
	(右)	无	无	
铲臂		无	无	无
铲斗		无	无	小
铲斗宽度(mm)		410		

关于外观的特殊事项

脚周边			
插座类型	履带种类		
摇摆圈	渗油		
	左	右	
履带宽度	300	300	
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	正常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项

关于脚周边的特殊事项
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ゴムパッド磨耗あり</li> <li>・左側シューリンクの一箇所に破損あり</li> </ul>

引擎	
型号	
序列号	41452
发动机漏油	无漏油
机油标尺	生锈/油
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多杠杆	无漏油

关于驾驶座的特殊事项

关于引擎的特殊事项

管理号码 2018120038