



# Inspection Report

鑑定日：2017/10/10


## 油圧ショベル(ミニ含む)

| 基本情報     |          |      |    |
|----------|----------|------|----|
| メーカー     | KOMATSU  |      |    |
| 型式       | PC38UU-3 |      |    |
| 年式       | 2007     |      |    |
| 稼働時間 (h) | 3271     | メーター | 不動 |
| シリアル番号   | 9819     |      |    |

| オプション      |            |
|------------|------------|
| CNP(キャノピー) | 走行スピード切り替え |
| マルチレバー     |            |
| 排土板        |            |


| 作業機        |     |       |      |    |
|------------|-----|-------|------|----|
|            |     | シリンダー |      | ガタ |
|            |     | 油漏れ   | 傷・サビ |    |
| ブーム        | (左) | なし    | なし   | 大  |
|            | (右) | 該当なし  | 該当なし |    |
| アーム        |     | なし    | なし   | 小  |
| バケット       |     | なし    | なし   | 大  |
| バケット幅 (mm) | 510 |       |      |    |

| 外観に関する特記事項  |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・リペイント</li> <li>・外装凹みあり</li> </ul> |




| 足まわり         |       |     |
|--------------|-------|-----|
| シュータイプ       | ゴム    |     |
| スイングサークル     | 油漏れなし |     |
|              | 左     | 右   |
| キャタピラー幅 (mm) | 300   | 300 |
| アイドラー        | 正常    | 正常  |
| スプロケット       | 正常    | 正常  |
| ピンブッシュ       | 正常    | 正常  |
| 上部ローラー       | 正常    | 正常  |
| 下部ローラー       | 正常    | 正常  |
| シューリンク       | 正常    | 正常  |

| 作業機に関する特記事項   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・作業機動作未確認</li> <li>・バケットツース欠品あり</li> </ul> |




| 足まわりに関する特記事項 |
|--------------|
|              |




| エンジン         |            |
|--------------|------------|
| エンジンモデル      | 3D84E-3MB1 |
| エンジンシリアルナンバー | 46781      |
| エンジン油漏れ      | 油漏れなし      |
| エンジンオイルゲージ   | 正常         |
| ラジエーター(冷却水)  | 正常         |
| 排気ガス色        | 状態確認不可     |
| ブローバイ        | 状態確認不可     |
| エンジン音        | 状態確認不可     |
| 油圧ポンプ        | 油漏れなし      |
| ウォーターポンプ     | 水漏れなし      |
| オイルクーラー      | 油漏れなし      |
| 旋回モーター       | 該当なし       |
| マルチレバー切り替え部  | 油漏れなし      |

| 運転席に関する特記事項   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・運転席カバーワレあり</li> <li>・走行操作レバー破損あり</li> </ul> |



| エンジンに関する特記事項  |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・バッテリー上がり</li> <li>・エンジン始動未確認</li> </ul> |



管理番号 2017100782