

| 基本情報 | | | | |
|----------|--|------------------|------|---|
| メーカー | | KOMATSU | | |
| 型式 | | PC40MR-3N1 | | |
| 年式 | | 2015 | | |
| 稼働時間 (h) | | 2880 | メーター | 動 |
| シリアル番号 | | KMTPC203PFE02399 | | |

| オプション | |
|-----------|------------|
| CAB(キャビン) | 走行スピード切り替え |
| マルチレバー | エアコン |
| 排土板 | |
| アームクレーン | |

| 作業機 | | | | |
|------------|-----|-------|------|----|
| | | シリンダー | | ガタ |
| | | 油漏れ | 傷・サビ | |
| ブーム | (左) | なし | なし | 小 |
| | (右) | なし | なし | |
| アーム | | なし | なし | 小 |
| バケット | | なし | なし | 小 |
| バケット幅 (mm) | | 510 | | |

| 外観に関する特記事項 |
|------------|
| ・傷、錆 |




| 足まわり | | |
|--------------|-------|-----|
| シュータイプ | ゴム | |
| スイングサークル | 油漏れなし | |
| | 左 | 右 |
| キャタピラー幅 (mm) | 350 | 350 |
| アイドラー | 正常 | 正常 |
| スプロケット | 正常 | 正常 |
| ピンブッシュ | 正常 | 正常 |
| 上部ローラー | 正常 | 正常 |
| 下部ローラー | 正常 | 正常 |
| シューリンク | 正常 | 正常 |

| 作業機に関する特記事項 |
|-------------|
| |




| エンジン | |
|--------------|-------------|
| エンジンモデル | 4D88E-6BPDB |
| エンジンシリアルナンバー | |
| エンジン油漏れ | 油漏れなし |
| エンジンオイルゲージ | 正常 |
| ラジエーター(冷却水) | 正常 |
| 排気ガス色 | 無色(正常) |
| ブローパイ | なし |
| エンジン音 | 正常 |
| 油圧ポンプ | 油漏れなし |
| ウォーターポンプ | 水漏れなし |
| オイルクーラー | 油漏れなし |
| 旋回モーター | 油漏れなし |
| マルチレバー切り替え部 | 油漏れなし |


| 足まわりに関する特記事項 |
|--------------|
| |



| 運転席に関する特記事項 |
|----------------------|
| ・クレーンモードにすると警報鳴り止まない |



| エンジンに関する特記事項 |
|--------------|
| |



管理番号 3000079400