



Inspection Report

鉴定日 2022/09/17

挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	KOMATSU		
型号	PC200-8N1		
年式	2008		
工作时间	4116	汽车仪表盘	动
序列号	KMTPC197C02313910		

附属部件	
- CAB(机舱)	- 变速器
- 多杠杆	- 空调
- 手臂起重机	


作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无	无	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	有	大
铲斗宽度(mm)		1030		

关于外观的特殊事项
・カバー凹み、傷 ・左ミラー割れ




脚周边				
	左		右	
	插座类型	铁		
摇摆圈	无漏油			
履带宽度	700	700		
惰轮	正常	正常		
链轮	正常	异常		
衬套	正常	正常		
上部滚轮	正常	正常		
下部滚轮	异常	正常		
鞋帮	正常	正常		

关于作业机的特殊事项
・ブームクラック有り ・バケット凹み及び亀裂 ・アーム先端へこみ




引擎	
型号	SAA6D107E-1
序列号	26527982
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	有
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多杠杆	无漏油

关于脚周边的特殊事项
・走行スピード切り替え不良 ・下部ローラーにじみ(左右各3ヶ所)



关于驾驶座的特殊事项
・エアコン不良(冷風でない) ・クレーン装置不良(表示数字が反応しない)



关于引擎的特殊事项



管理号码 3000042429