

# ZX350LCH-3 油圧ショベル

## 基本出展機情報

点検日		機種	ZX350LCH-3	号機	59493
製造年月		アワーメータ	12959 HR	アワーメータ状態	HR正常
アワーメータ (推定)		ENG_NO		稼動種別	砕石
事故歴		キャブ種類	キャブ	キャブ形状	標準
フロント形状	バックホー	スーパーロング長 (m)		履帯形状	鉄
シュー幅	600	バケット・アタッチメント	標準BK	打刻	未確認
その他	エアコン, 配管				

## 作動

エンジン	正常	排気色	正常	旋回	正常
旋回輪	ガタ中	走行	正常	フロント廻り	正常
ポンプ装置	正常				

## 足廻り

リンク固着	無	リンク伸び(右)	2/3以上	リンク伸び(左)	2/3以上
踏み面摩耗(垂れ)(右)	大(要交換)	踏み面摩耗(垂れ)(左)	大(要交換)	リンク・ブッシュ摩耗(右)	大(要交換)
リンク・ブッシュ摩耗(左)	大(要交換)	シュー/ゴムシュー摩耗	大(要交換)	シュー曲り・割れ・欠損	10枚以上
ゴムパッド摩耗		ゴムパッドめくれ・欠損		ゴムパッド不良	
ゴムシュー割れ(右)		ゴムシュー割れ(左)		ゴムシューコア欠損	
上ローラ摩耗	大(要交換)	下ローラ摩耗	大(要交換)	ローラ油もれ	1~4個 右下ローラ: 6#8#、
ローラ損傷・欠品	8個以上 右下ローラ: トラックガード脱落のため全数外つば摩滅	フロントアイドラ摩耗(右)	大・要交換	フロントアイドラ摩耗(左)	大・要交換
スプロケット摩耗(右)	大・要交換	スプロケット摩耗(左)	大・要交換	走行装置油もれ	無
走行配管油もれ	無				

## フロントガタ・摩耗

ブーム	正常	アーム	正常	ブームフートピン	ガタ中
ブーム/アームジョイントピン	ガタ中	アーム先端ピン	ガタ中	その他ピン	ガタ中
バケット	摩耗中	ブレード			

## 本体水もれ・油もれ

フロント配管	無	ブームシリンダ(右)	無	ブームシリンダ(左)	無
アームシリンダ(右)	なし	アームシリンダ(左)		バケットシリンダ(右)	なし
バケットシリンダ(左)		オフセットシリンダ		ブレードシリンダ	
エンジンオイル	もれ オイルパン、サイドカバー、フロントシール漏れ	オイルクーラ	無	ラジエター	無
冷却配管	無	燃料系統	無	C/V	にじみ
低圧配管	無	高圧配管	無	パイロット配管	もれ C/V用配管
パイロットV	無	センタジョイント	無	旋回装置	無
ポンプ装置	にじみ 第三ポンプ、ミッションゲージから漏れ跡有り				

## 外装

エンジンカバー	変形あり, 割れ, サビあり	サイドカバー	良	アンダーカバー	変形あり, サビあり
カウンター ウェイト	すり傷	メインフレーム	サビあり	Dフレーム	サビあり
トラックフレーム	サビあり	キャブ	サビあり	ドアの開まり具合	良

## 内装

キャブ内装	良	シート	破れ	コンソール	変色
エアコン	良	フロンガス点検	良		

## 全体評価

外観評価	悪い	錆・腐食	中	全体評価	使用可能
メモ・備考・特記	右トラックガードなし、				