



Inspection Report

鑑定日：2022/09/17

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	SUMITOMO		
型式	SH135X-3B		
年式			
稼働時間 (h)	6536	メーター	動
シリアル番号	SMT135X3A00BB7119		


作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	なし	なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	なし	大
バケット幅 (mm)	890			

足まわり		
シュータイプ	鉄	
スイングサークル	油にじみ	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	500	500
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	異常
シューリンク	異常	異常


エンジン	
エンジンモデル	AJ-4J11XYSS-02
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	あり
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

オプション	
CAB(キャビン)	走行スピード切り替え
マルチレバー	エアコン
排土板	共用配管


外観に関する特記事項
<ul style="list-style-type: none">カバー凹み、傷(右側カバー破損)燃料キャップ欠品



作業機に関する特記事項
<ul style="list-style-type: none">バケットサイドカッター欠品コントロールバルブにじみ排土板上部凹み排土板エッジ一部欠損




足まわりに関する特記事項
<ul style="list-style-type: none">左右シューリンクキック有り左右シュー数枚曲り右側下部ローラー脱落



運転席に関する特記事項
<ul style="list-style-type: none">運転席シート破れ



エンジンに関する特記事項



管理番号 3000042423