



# Inspection Report

鉴定日 2018/05/29

## 挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	SUMITOMO		
型号	SH75X-3		
年式			
工作时间	6997	汽车仪表盘	动
序列号	5569		

附属部件	
- CAB(机舱)	- 变速器
- 多杠杆	- 空调
- 推土版	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	无
	(右)	无	无	
铲臂		无	无	无
铲斗		无	有	小
铲斗宽度(mm)		720		

关于外观的特殊事项
<ul style="list-style-type: none"> <li>- The right and left front covers are partly deformed</li> <li>- No rear-view mirror</li> <li>- The boom does not have its working lights</li> <li>- A working light on the cabin is lost</li> <li>- The radio antenna is broken</li> </ul>



脚周边		
插座类型	铁	
摇摆圈	无漏油	
	左	右
履带宽度	450	450
惰轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

关于作业机的特殊事项
There are some dents on the bucket sides



关于脚周边的特殊事项



引擎	
型号	4TNE96-SH
序列号	30963
发动机漏油	渗油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多杠杆	无漏油

关于驾驶座的特殊事项
<ul style="list-style-type: none"> <li>- The seat is partly torn</li> <li>- The covers in the cabin are partly cracked</li> <li>- The ashtray is damaged</li> </ul>



关于引擎的特殊事项
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oil oozing from the tappet cover</li> <li>- Oil oozing from around the engine oil element</li> </ul>



管理号码 2018050706