



Inspection Report

鑑定日：2019/07/16

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報

| | | | |
|----------|---------|---|--|
| メーカー | YANMAR | | |
| 型式 | ViO20-2 | | |
| 年式 | 2000 | | |
| 稼働時間 (h) | メーター | 動 | |
| シリアル番号 | 20894B | | |

オプション

| | |
|------------|------------|
| CNP(キャノピー) | 走行スピード切り替え |
| マルチレバー | |
| 排土板 | 共用配管 |

作業機

| | | シリンダー | | ガタ |
|------------|-----|-------|------|----|
| | | 油漏れ | 傷・サビ | |
| ブーム | (左) | なし | なし | 小 |
| | (右) | 該当なし | 該当なし | |
| アーム | | なし | なし | 大 |
| バケット | | なし | なし | 大 |
| バケット幅 (mm) | 625 | | | |

外観に関する特記事項

- ・シリアルプレート欠品あり
- ・販売時CNP取り付け(出品者申告)



足まわり

| | | |
|--------------|------|-----|
| シュータイプ | ゴム | |
| スイングサークル | 油にじみ | |
| | 左 | 右 |
| キャタピラー幅 (mm) | 250 | 250 |
| アイドラ | 正常 | 正常 |
| スプロケット | 正常 | 正常 |
| ピンブッシュ | 正常 | 正常 |
| 上部ローラー | 正常 | 正常 |
| 下部ローラー | 正常 | 異常 |
| シューリンク | 正常 | 正常 |

作業機に関する特記事項

- ・ブーム各所補強あり
- ・アーム4面補強あり
- ・バケット右側曲がりあり
- ・ブームシリンダーカバー欠品あり



足まわりに関する特記事項

- ・左ゴムキャタ表面裂けあり
- ・右走行モーター付近から油にじみあり
- ・右下部ローラー1個不良あり
- ・排土板シリンダーカバー欠品あり



エンジン

| | |
|--------------|--------|
| エンジンモデル | |
| エンジンシリアルナンバー | |
| エンジン油漏れ | 油漏れ |
| エンジンオイルゲージ | 正常 |
| ラジエーター(冷却水) | 正常 |
| 排気ガス色 | 無色(正常) |
| ブローパイ | あり |
| エンジン音 | 正常 |
| 油圧ポンプ | 油漏れ |
| ウォーターポンプ | 水漏れなし |
| オイルクーラー | 油漏れなし |
| 旋回モーター | 油にじみ |
| マルチレバー切り替え部 | 油にじみ |

運転席に関する特記事項

- ・メーターパネル劣化のためアワーメーター確認できず
- ・シートに破れ



エンジンに関する特記事項

エンジン修理跡あり



管理番号 2019070577