



Inspection Report

鉴定日 2019/07/16


挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	YANMAR		
型号	ViO20-2		
年式	2000		
工作时间	汽车仪表盘	动	
序列号	20894B		

附属部件	
- CNP(冠层)	- 变速器
- 多杠杆	
- 推土版	- 管道


作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	大
铲斗		无	无	大
铲斗宽度(mm)		625		

关于外观的特殊事项
<ul style="list-style-type: none"> ・シリアルプレート欠品あり ・販売時CNP取り付け(出品者申告)




脚周边			
插座类型	橡胶		
摇摆圈	渗油		
	左	右	
履带宽度	250	250	
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	异常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项
<ul style="list-style-type: none"> ・ブーム各所補強あり ・アーム4面補強あり ・バケット右側曲がりあり ・ブームシリンダーカバー欠品あり




关于脚周边的特殊事项
<ul style="list-style-type: none"> ・左ゴムキャタ表面裂けあり ・右走行モーター付近から油にじみあり ・右下部ローラー1個不良あり ・排土板シリンダーカバー欠品あり




引擎	
型号	
序列号	
发动机漏油	漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	有
发动机声音	正常
液压泵	漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	渗油
多杠杆	渗油

关于驾驶座的特殊事项
<ul style="list-style-type: none"> ・メーターパネル劣化のためアワーメーター確認できず ・シートに破れ



关于引擎的特殊事项
エンジン修理跡あり



管理号码

2019070577