



# Inspection Report

鉴定日 2024/08/02

## 挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	HITACHI		
型号	ZX120-3		
年式	2011		
工作时间	5758	汽车仪表盘	动
序列号	HCM1R100L00087118		

附属部件	
- CAB(机舱)	- 变速器
- 多杠杆	- 空调
- 手臂起重机	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	大
	(右)	无	无	
铲臂		无	无	大
铲斗		无	无	大
铲斗宽度(mm)		885		

关于外观的特殊事项

脚周边			
插座类型	铁		
摇摆圈	无漏油		
	左	右	
履带宽度	500	500	
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	正常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项

引擎	
型号	AJ-4JJ1XYSA-03
序列号	135253
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多杠杆	无漏油

关于脚周边的特殊事项

关于驾驶座的特殊事项
· 運転席シート穴

关于引擎的特殊事项

管理号码 3000061141