



Inspection Report

鑑定日：2017/08/09


油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	YANMAR		
型式	Vio50-2		
年式	2002		
稼働時間 (h)	5234	メーター	動
シリアル番号	21671B		

オプション	
CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	
アームクレーン	
EPA	


作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	なし
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	なし
バケット		なし	あり	なし
バケット幅 (mm)		-		

外観に関する特記事項
<ul style="list-style-type: none"> ・リペイント ・キャノピー変形あり




足まわり		
シュータイプ	ゴム	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	400	400
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項
標準バケットに交換して出庫予定(出品者申告) Hリンク周りにガタ有り




足まわりに関する特記事項
<ul style="list-style-type: none"> ・ゴムクローラー経年劣化 ・右ゴムクローラー亀裂あり




エンジン	
エンジンモデル	4TNE88-EBVC
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油にじみ
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油にじみ

運転席に関する特記事項



エンジンに関する特記事項
油圧ポンプホース取付け部より油滲み



管理番号 2017080171