



Inspection Report

鑑定日：2017/08/22

油圧ショベル(ミニ含む)

| 基本情報 | | | |
|----------|-------------------|------|---|
| メーカー | HITACHI | | |
| 型式 | ZX225USRLC-3 | | |
| 年式 | 2008 | | |
| 稼働時間 (h) | 6800 | メーター | 動 |
| シリアル番号 | HCM1U500L00210552 | | |

| オプション | |
|-----------|--------------------|
| CAB(キャビン) | 走行スピード切り替え エアコン |
| アームクレーン | |
| EPA | |

| 作業機 | | | | |
|------------|------|-------|------|----|
| | | シリンダー | | ガタ |
| | | 油漏れ | 傷・サビ | |
| ブーム | (左) | なし | なし | 小 |
| | (右) | なし | なし | |
| アーム | | なし | なし | 小 |
| バケット | | なし | なし | 大 |
| バケット幅 (mm) | 1030 | | | |

| 外観に関する特記事項 |
|---|
|  |

| 足まわり | | |
|--------------|---------|-----|
| シュータイプ | 鉄+ゴムパッド | |
| スイングサークル | 油にじみ | |
| | 左 | 右 |
| キャタピラー幅 (mm) | 600 | 600 |
| アイドラー | 正常 | 正常 |
| スプロケット | 正常 | 正常 |
| ピンブッシュ | 正常 | 正常 |
| 上部ローラー | 正常 | 正常 |
| 下部ローラー | 正常 | 正常 |
| シューリンク | 正常 | 正常 |

| 作業機に関する特記事項 |
|---|
| ・スライドアーム ・アーム3面補強 |
|  |

| 足まわりに関する特記事項 |
|---|
| 左右ゴムパッド磨耗、脱落多数あり |
|  |

| エンジン | |
|--------------|-------------|
| エンジンモデル | 4HK1XDIA |
| エンジンシリアルナンバー | 4HK1-442677 |
| エンジン油漏れ | 油にじみ |
| エンジンオイルゲージ | 正常 |
| ラジエーター(冷却水) | 正常 |
| 排気ガス色 | 無色(正常) |
| ブローバイ | なし |
| エンジン音 | 正常 |
| 油圧ポンプ | 油漏れなし |
| ウォーターポンプ | 水漏れなし |
| オイルクーラー | 油漏れなし |
| 旋回モーター | 油にじみ |
| マルチレバー切り替え部 | - |

| 運転席に関する特記事項 |
|---|
| ・バックカメラ付き ・運転席の背もたれ、座面磨耗あり ・左右操作レバー付近の油圧ホースより油漏れ |
|  |

| エンジンに関する特記事項 |
|---|
| ブローバイホースより油漏れ |
|  |

管理番号 2017080420