



Inspection Report

鉴定日 2018/06/14

挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	YANMAR		
型号	Vio50-5		
年式	2006		
工作时间	4818	汽车仪表盘	动
序列号	50914		

附属部件	
- CNP(冠层)	- 变速器
- 多杠杆	
- 推土版	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	无
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	无
铲斗		无	无	小
铲斗宽度(mm)		615		

关于外观的特殊事项
- The front working lamp is broken
- The rear door does not have a handle



脚周边			
插座类型	橡胶		
摇摆圈	无漏油		
	左	右	
履带宽度	400	400	
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	异常	
下部滚轮	正常	正常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项
The bolts of the bucket side cutters are detached



关于脚周边的特殊事项
- The right upper rollers are detached
- The rubber shoes have deteriorated over time, are worn, and partly cracked



引擎	
型号	4TNV88-P
序列号	
发动机漏油	渗油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	渗油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无法确认状态
多杠杆	无漏油

关于驾驶座的特殊事项
The seat is partly torn



关于引擎的特殊事项
Oil oozing from around the hydraulic pump



管理号码 2018061051