



Inspection Report

鉴定日 2018/06/15

挖掘机(包含微挖)

基本信息

厂家	YANMAR		
型号	Vio20-3		
年式	2006		
工作时间	3577	汽车仪表盘	动
序列号	33056B		

附属部件

- CNP(冠层)
- 变速器
- 多杠杆
- 推土版
- EPA

作业机

		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	无
	(右)	无适当	无适当	无
铲臂	无	无	无	无
铲斗	无	无	无	大
铲斗宽度(mm)	420			

关于外观的特殊事项



脚周边

插座类型	橡胶	
	无法确认状态	
	左	右
履带宽度	250	250
情轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

关于作业机的特殊事项

- The swing pins of the boom have plays
- The bottom of the bucket is worn and partly cracked
- No boom cover
- The back of the arm has some dents
- The catch of the hook is detached



引擎

型号	3TNV76-P
序列号	25982
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无法确认状态
多杠杆	无漏油

关于驾驶座的特殊事项



关于引擎的特殊事项

- The fan bent is worn



管理号码 2018060914

※此鉴定书是为了提高对机械状态的信息的可信性, 对此内容我们不会做出任何的保证