



Inspection Report

鉴定日 2018/06/13

挖掘机(包含微挖)

基本信息

厂家	YANMAR		
型号	ViO20-3		
年式	2006		
工作时间	3941	汽车仪表盘	动
序列号	32886B		

附属部件

- CNP(冠层)
- 变速器
- 多杠杆
- 推土版
- EPA

作业机

		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	渗油	无	大
	(右)	无适当	无适当	
铲臂	无	无	大	
铲斗	渗油	无	大	
铲斗宽度(mm)	420			

关于外观的特殊事项

Repainted



脚周边

插座类型	橡胶	
摇摆圈	无漏油	
	左	右
履带宽度	250	250
情轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

关于作业机的特殊事项



关于脚周边的特殊事项

The rubber shoes have deteriorated over time, are worn, and partly cracked



引擎

型号	3TNV76-P	
序列号	24225	
发动机漏油	无漏油	
机油标尺	正常	
散热器(冷却水)	正常	
排气颜色	正常	
串气	无	
发动机声音	正常	
液压泵	无漏油	
水泵	无漏水	
柴油散热器	无漏油	
回转马达	无法确认状态	
多杠杆	无漏油	

关于驾驶座的特殊事项



关于引擎的特殊事项



管理号码 2018060898

※此鉴定书是为了提高对机械状态的信息的可信性, 对此内容我们不会做出任何的保证