



Inspection Report

鉴定日 2018/06/16

挖掘机(包含微挖)

基本信息

厂家	YANMAR		
型号	VIO50-5		
年式	2007		
工作时间	5163	汽车仪表盘	动
序列号	51122B		

附属部件

- CNP(冠层)
- 变速器
- 多杠杆
- 推土版
- 手臂起重机

作业机

		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	漏油	无	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂	无	无	小	
铲斗	无	无	大	
铲斗宽度(mm)	600			

关于外观的特殊事项

- The body is partly painted
- The right side cover of the canopy is damaged



脚周边

插座类型	橡胶	
	无漏油	
	左	右
履带宽度	400	400
情轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	异常	正常
鞋帮	正常	正常

关于作业机的特殊事项

Bolts of the i links are lost



关于脚周边的特殊事项

Slow traveling motion



引擎

型号	4TNV88-P
序列号	67457
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无法确认状态
多杠杆	无漏油

关于驾驶座的特殊事项

The arm crane monitor is broken



关于引擎的特殊事项

Unusual sound when idling



管理号码

2018061084

※此鉴定书是为了提高对机械状态的信息的可信性, 对此内容我们不会做出任何的保证