



Inspection Report

鑑定日：2018/06/16


油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	YANMAR		
型式	VIO50-5		
年式	2007		
稼働時間 (h)	5163	メーター	動
シリアル番号	51122B		

オプション	
CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	
アームクレーン	


作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	油漏れ	なし	小
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	なし	大
バケット幅 (mm)	600			

外観に関する特記事項
・部分塗装 ・運転席右側カバー破損




足まわり		
シュータイプ	ゴム	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	400	400
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	異常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項
リンクの固定ボルト欠品




足まわりに関する特記事項
走行動作が遅い




エンジン	
エンジンモデル	4TNV88-P
エンジンシリアルナンバー	67457
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	状態確認不可
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項
アームクレーンモニター不良



エンジンに関する特記事項
低回転に異音あり



管理番号 2018061084