



Inspection Report

鉴定日 2018/06/12

挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	YANMAR		
型号	Vio30-5		
年式	2006		
工作时间	4584	汽车仪表盘	动
序列号	50630B		

附属部件	
- CNP(冠层)	- 变速器
- 多杠杆	
- 推土版	
- EPA	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	无
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		渗油	无	小
铲斗		渗油	无	大
铲斗宽度(mm)		480		


关于外观的特殊事项
Repainted


脚周边		
插座类型	橡胶	
摇摆圈	无漏油	
	左	右
履带宽度	300	300
惰轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

关于作业机的特殊事项
- The tip of the arm has some dents
- One of the bucket-pin collars is lost


关于脚周边的特殊事项
The left rubber shoe is damaged (please check the pictures)


引擎	
型号	3TNV82A-N
序列号	35779
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无法确认状态
多杠杆	无漏油

关于驾驶座的特殊事项
The seat has been fixed


关于引擎的特殊事项


管理号码 2018060976