



Inspection Report

鑑定日： 2017/07/13

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報

メーカー	YANMAR		
型式	Vio10-2		
年式	2007		
稼働時間 (h)	1149	メーター	動
シリアル番号	23702B		

オプション


	走行スピード切り替え
排土板	
EPA	

作業機

		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	なし
バケット		なし	なし	大
バケット幅 (mm)	370			


外観に関する特記事項

リペイント



作業機に関する特記事項

--




足まわり

シュータイプ	ゴム	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	180	180
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

足まわりに関する特記事項

・右側走行モーター付近の油圧ホースの劣化によりエンジンを動かすと油漏れあり ・可変脚




エンジン

エンジンモデル	3TNV70-WBVB
エンジンシリアルナンバー	24369
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	該当なし
マルチレバー切り替え部	-


運転席に関する特記事項

--



エンジンに関する特記事項

--



管理番号

2017070144