



Inspection Report

鉴定日 2019/02/19

挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	YANMAR		
型号	Vio40-5		
年式	2007		
工作时间	4794	汽车仪表盘	动
序列号	51619B		

附属部件	
- CNP(冠层)	- 变速器
- 多栏杆	
- 推土版	
- 手臂起重机	
- EPA	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	无
铲斗		无	无	小
铲斗宽度(mm)		560		

关于外观的特殊事项

脚周边			
插座类型	履带种类		
摇摆圈	无漏油		
	左	右	
履带宽度	350	350	
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	正常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项

引擎	
型号	4TNV88-P
序列号	49981
发动机漏油	无漏油
机油标尺	无法确认状态
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无法确认状态
多栏杆	无漏油

关于脚周边的特殊事项

关于驾驶座的特殊事项
シートに破れあり

关于引擎的特殊事项
・バッテリー上がり
・ブースターケーブルにて始動確認済み
・エンジンルーム内一部未確認部位あり

管理号码 2019020349