



# Inspection Report

鉴定日 2018/06/15


## 挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	YANMAR		
型号	VIO70-3A		
年式	2011		
工作时间	1868	汽车仪表盘	不动
序列号	36004B		

附属部件	
- CAB(机舱)	- 变速器
- 多杠杆	- 空调
- 推土版	- 断路器管道


作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	无法确认状态
	(右)	无适当	无法确认状态	
铲臂		无	无	无法确认
铲斗		无	无	无法确认
铲斗宽度(mm)		630		

关于外观的特殊事项
- This item has a history of rollover accident
- The cabin and side covers are broken



脚周边		
插座类型	履带种类	
摇摆圈	无法确认状态	
	左	右
履带宽度	450	450
惰轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

关于作业机的特殊事项
The upper structure is for sale but detached



引擎	
型号	4TNV98-ZWBV
序列号	F0523
发动机漏油	渗油
机油标尺	冷却水不够
散热器(冷却水)	无法确认状态
排气颜色	无法确认状态
串气	无法确认状态
发动机声音	无法确认状态
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无法确认状态
多杠杆	无漏油

关于脚周边的特殊事项
------------



关于驾驶座的特殊事项
------------



关于引擎的特殊事项
Oil leak in the engine room



管理号码 2018061091